

Rb2mil AQUECEDOR INFRAVERMELHO - CONTROLE CENTRAL -

PRECAUÇÕES

Leia este manual atentamente e guarde-o em um local seguro para referência futura. A instalação deve ser realizada por um técnico certificado e de acordo com as regulamentações locais

Os aquecedores infravermelhos Bourlot foram projetados para uso em aves. NÃO devem ser usados para aquecimento em ambientes humanos. Os aquecedores devem ser utilizados em áreas bem ventiladas

Certifique-se de que as válvulas de gás permaneçam fechadas durante qualquer limpeza, manutenção ou serviço. Se detectar odor ou vazamento de gás, desligue a tubulação principal.



RISCO DE INCÊNDIO E EXPLOSÃO

O uso indevido, adulteração e/ou modificação do radiador ou de suas peças pode causar incêndio e/ou explosão



ATENÇÃO

Estes radiadores foram projetados para operar a uma altitude máxima de 600 metros acima do nível do mar. Se você os utilizar em altitudes mais elevadas, entre em contato com nossa equipe de suporte técnico.



ATENÇÃO

Observe as distâncias mínimas de segurança especificadas no manual.

INSTRUÇÕES DE ACENDIMENTO

- 1 Verifique a pressão de trabalho do gás com um manômetro e verifique se está em 300 bar / 4,5 PSI.
- 3 Abrir a válvula de gás.
- **4 -** Pressione o botão da válvula de pulso (fig. 1).
- **5 -** Ligue o radiador, colocando a chama sobre o orifício do queimador secundário (fig. 2).
- **6 -** Após 15 segundos, solte o botão da válvula de pulso.
- 7 No painel de gás, regule a chama piloto girando a válvula de agulha (apenas uma vez durante a partida) (fig. 3).
- **8 -** Repita os passos 4 a 6 se o aquecedor infravermelho não permanecer ligado.



(fig. 1)



Se a instalação de gás for nova ou os radiadores tiverem sido removidos recentemente, o tubo de gás pode conter ar preso e deve ser purgado.



LIMPEZA PERIÓDICA

A limpeza deve ser feita semanalmente ou com maior frequência, se necessário (isso é importante para manter o aquecedor infravermelho funcionando corretamente e evitar problemas futuros).


Para uma limpeza adequada, siga estes passos:

- 1 Feche a válvula de gás e desconecte a coifa.
- **2** Desconecte o termopar, remova a unidade de controle e limpe o interior do gaseificador com ar comprimido (fig. 4).
- **3 -** Remova o bico Venturi do tubo do queimador e limpe-o com ar comprimido (fig. 5).
- **4 -** Posicione a pistola de ar comprimido na entrada do tubo do queimador (fig. 6) e direcione o ar para o queimador secundário.
- **5 -** Em seguida, segurando o aquecedor na vertical (com o bico apontando para o chão), direcione o ar na direção oposta, do queimador secundário para a entrada de ar (fig. 7).
- 6 Repita estes passos até que toda a sujeira seja removida.









MANUTENÇÃO

Efetuar a limpeza profunda com água ao final de cada período de criação. Antes de iniciar a limpeza, certifique-se de que o aquecedor esteia em "temperatura ambiente".



ATENCÃO


Não utilize lavadora de alta pressão ou qualquer outro tipo de lavadora de alta

Para realizar a manutenção corretamente, siga estes passos:

- 1 Feche a válvula de gás e retire o campânula.
- 2 Desconecte o termopar e remova a unidade de controle.
- 3 Remova o bico Venturi de dentro do tubo do queimador.
- 4 Aplique água em baixa pressão, posicionando a mangueira no tubo do queimador. A água deve fluir pelo queimador secundário. Em seguida, aplique água no sentido oposto, do queimador secundário para o tubo do queimador. Desta vez, o radiador deve estar na posição vertical, com o bico voltado para o chão, para facilitar a drenagem do pó. Se necessário, você pode usar um pouco de detergente com a água.
- **5 -** Repita o passo 4 até que tudo esteja limpo.
- **6 -** Aguarde até que o radiador esteja completamente seco antes de ligá-lo novamente.








* Componentes e quantidades contidas na caixa para montagem do Radiador Infravermelho Rb2mil.

SEQUÊNCIA DE MONTAGEM





mova-a para o lado. Assim que o termopar estiver travado, aperte a porca e a arruela por cima..

4) Ajuste a rosca do termopar na válvula pulsora.

Porca Termopar

Arruela D22-8


Termopar

5 mm

Trava de Segurança

3) Encaixe o termopar na ranhura, deslize a trava pela ranhura e

LISTA DE PEÇAS



IT	ART	DESCRIÇÃO
1.1	10631	Rb2000 - Campânula de Alumínio Rb
1.2	10628	Rb2000 - Tampa AISI 304
1.3	10630	Rb2000 - Tubo AISI 304 38 mm + Flange
1.4	00395	Rb2000 - Junta isolante do radiador
1.5	00393	Rb2000 - Queimador Primário
1.6	10712	Rb2000 - Suporte do queimador AISI 304
1.7	11145	Rb2000 - Queimador Secundário
1.8	12005	Rb2000 - Parafuso sextavado 5x30 mm AISI 304
1.9	00673	Eco / Gp - Porca Métrica 5x0.8 AISI 304
1.10	00070	Eco / Gp - Arruela Plana AISI 304 3/16"
1.11	12018	Rb2000 - Bucha Limitadora AISI 304 - 7,94 mm
2	10638	Rb2000 - Bico Venturi D34 L90
3.1	10635	Rb2000 - Gasificador
3.2	00536	Eco / Gp - Parafuso sextavado 5x10 AISI 304
3.3	12305	Rb2000 - Bico Injetor 70 mm - Calibre 0,9
3.4	00048	Eco / Gp - Válvula Pulsora M-H Mod. VP 22
3.5	00275	Eco / Gp - Conexão RH 1/8" x 5/16"
4.1	01334	Rb2000 - Termopar 800 mm
4.2	00072	Eco / Gp - Porca Termopar 8 mm
4.3	12080	Gp / Rb - Arruela D22-8
4.4	11277	Eco / Gp / Rb - Trava de Segurança Termopar